

Escuela Primaria Pioneer

Fecha de construcción: 1926
Extensión Total en pies cuadrados: 69,518
Capacidad de la escuela: 341
No. de estudiantes inscritos hasta mayo, 2006: 397
Porcentaje de Necesidades de las Instalaciones: 67%
Grado de compatibilidad de programas: 76%
Presupuesto de la escuela: \$4,605,385



El Plan Maestro de las Instalaciones Educativas incluye el siguiente trabajo en la Escuela Primaria Pioneer:

Evaluación de la condición de las Instalaciones (FCA):

- Mejorar el sistema de alarma contra incendios
- Reponer el calentador
- Mejorar el servicio y distribución de electricidad
- Reparación del techo
- Renovar los baños y hacerlos accesibles de acuerdo a ADA donde sea necesario
- Reponer las ventanas necesarias
- Reponer y reparar el pavimento y asfalto
- Programa de señalamiento interior

Evaluación de Compatibilidad de Programas (PCA):

- Renovar el salón de kinder
- Ampliar la biblioteca y remodelarla
- Ampliar el área de oficinas administrativas y la enfermería
- Proporcionar/remodelar el espacio para Educación Especial
- Remozar el salón de música

Instalaciones Exteriores Multi-Uso (MUOF):

- Mejorar el revestimiento de la zona de juegos, modernizar los aparatos y las cercas
- Proporcionar rebordes y drenaje apropiados
- Reponer los aparatos de juego antiguos y/o poco seguros
- Hacer que el área de juegos cumpla las normas de acceso del ADA (American Disability Act)

Tecnología de la Información (IT):

- Ampliar el sistema WAN para que pueda soportar las aplicaciones de alta demanda de anchura de banda (bandwidth)
- Actualizar LANs para proporcionar un acceso fiable y eficaz a los datos, a la investigación y a la información
- Poner en marcha el sistema VoIP para mejorar la capacidad de comunicación y reducir el costo